

W związku z zakończeniem testów prowadzonych przez Emitel i rozpoczęciem regularnych emisji komercyjnych, zmiane uległy parametry sygnału na zgodne z zamówieniem nadawców.

Może to powodować pogorszenie zasięgów w niektórych miejscach.

Zmiany mogą też się pojawiać w miarę rozbudowy sieci o nowe nadajniki i dodawania nowych programów telewizyjnych. Jeśli odbiornik samoczynnie nie dostosuje się do nowych parametrów (niektóre bardziej zaawansowane urządzenia dokonują aktualizacji parametrów w nocy) konieczne jest zainicjowanie ponownego wyszukania serwisów przez odbiornik.

W przypadku niektórych odbiorników konieczne może być też przywrócenie ustawień fabrycznych przed rozpoczęciem wyszukiwania programów cyfrowych.

Możliwe również jest, iż testy prowadzone były w kompresji MPEG-2 (niektóre telewizory trzy letnie i starsze miały możliwość odbioru programów cyfrowych w tym standardzie) natomiast obowiązująca w naszym kraju kompresja sygnału to MPEG-4.

Wynikiem zmiany tego parametru jest brak możliwości odbioru obrazu (nazwa kanału oraz fonie w dalszym ciągu jest dostępna).